



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no1462 febrero 2019
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.010.21.0.078666 Diciembre 28 de 2022



Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233
Correo Electrónico: ie.normalsuperior@cali.edu.co
NIT 800243065-3

Santiago de Cali, 01 de febrero de 2024.

INVITACION PÚBLICA

Aviso de Convocatoria según Reglamento Interno del Consejo Directivo

MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO

Proceso según el Acuerdo del Consejo Directivo No. 4143.002.32.2.010 de fecha 29 de septiembre de 2022, la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, invita a todos los interesados, que demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas para prestar los servicios de Mantenimiento preventivo/correctivo y conservación de bienes muebles e inmuebles de la infraestructura física educativa: Mantenimiento reparación y restauración de Mobiliario Escolar. Mantenimiento de cortinas, carteleras, estructuras divisiones, modulares y tarimas de madera. Servicio de cerrajería de estructuras metálicas, puertas, rejas, ventanas, marcos, cortinas enrollables y closets metálicos, y el Lucimiento salones; en la Sede Principal y Sede Joaquín de Caicedo y Cuero.

Descripción de la necesidad: La Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali tiene la obligación de brindar a la comunidad educativa un ambiente cómodo, limpio y saludable; además de proteger, custodiar y velar por el mantenimiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad que constituyen patrimonio público y no pueden sufrir menoscabo alguno en su valor por ser vitales para llevar a cabo el objetivo académico institucional. Con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables, funcionales, garantizando condiciones físicas del entorno escolar adecuadas y seguras, que permitan prestar con calidad el servicio educativo para que los niños, niñas y jóvenes puedan recibir la preparación integral. Así las cosas, el Decreto 4791 de 2008 compilando en el Decreto 1075 de 2015, el cual establece que: Los recursos pueden utilizarse en "Las instituciones Educativas Oficiales deben utilizar los recursos, entre otros, en el mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición repuestos y accesorios.". Por lo cual se requiere un oferente que cotice los precios para prestar el servicio de: Mantenimiento preventivo/correctivo y conservación de bienes muebles e inmuebles de la infraestructura física educativa, de las Sedes Principal y Anexa Joaquín Caicedo y Cuero, actividades que se detallan a continuación:

Principal: Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros [Tel: 336 47 97 98-99](tel:33647979899) Fax 335 62 33
Sede Anexa: Joaquín de Caicedo y Cuero – Carrera 36A No. 12C – 00 Teléfonos: 335 18 89 / 314 654 6748
Email: tesorerianormalsantiagodecali@gmail.com

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	SITIO
Bloque del Programa de Formación Complementaria PFC: Servicio de mantenimiento de tres (3) cortinas Black out: Instalación de repuesto para rodamiento y soporte, a todo costo. Restauración de zonas deterioradas. Instalación y puesta en funcionamiento.	Principal Normal Superior	Salones 3B y 2B
Bloque del Programa de Formación Complementaria PFC: Segundo piso, Sala de Profesores: Servicio de mantenimiento de dos (2) locker 05 y 06. Cambio de chapas. Instalación de caja para guardar llaves, fabricación de repisa en madera, pintura blanco de esmalte: instalación con chazos en la pared.	Principal Normal Superior	Sala de Profesores
Bloque del Programa de Formación Complementaria PFC: Segundo Piso, Salón 2C: Servicio de mantenimiento de cartelera: Inmunizar cartelera del salón e instalar.	Principal Normal Superior	Salón 2C
Bloque de Bachillerato: Primer piso, Salón No. 102: Servicio de mantenimiento y reparación de cortina, cambio de soportes, reposición del tubo para colgar y servicio de instalación	Principal Normal Superior	Salón No. 102
Primer piso: Sala de reuniones, Servicio de mantenimiento de (1) silla, Reparar y ajuste el espaldar de la silla y reposición de tornillos.	Principal Normal Superior	Sala de reuniones
Primer piso: Tesorería, Servicio de mantenimiento de (1) silla, lavada y desmanchada	Principal Normal Superior	Oficina Tesorería
Primer piso, Tarima del Coliseo. Servicio de reparación y restauración de la tarima, quitar tablas dañadas y reponerlas	Principal Normal Superior	Coliseo



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no1462 febrero 2019
Conocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.010.21.0.078666 Diciembre 28 de 2022



Secretaria de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233
Correo Electrónico: ie.normalsuperior@cali.edu.co
NIT 800243065-3

con nuevas, resanar pulir y pintarlas del mismo color (total de huecos cuatro (4)).		
Primer piso, Restaurante escolar: Servicio de instalación de tapón para puerta del restaurante contra los roedores en caucho y lámina, en un área de 1 x 10 centímetros. Servicio de mantenimiento del anejo mosquitero del ventanal; quitar malla reventada para remplazarla por una nueva y remacharla.	Principal Normal Superior	Restaurante Escolar
Primer piso. Sala de Profesores. Servicio de mantenimiento reparación y restauración de mobiliario y equipos: Reparación de nueve (9) escritorios: Servicio de mantenimiento, soldar balineras para rodamiento y reparación de cajón, cambio de tablas, cambio de chapas, cambio y reposición de manijas y cambio de la tapa del cajón en madera aglomerada. Servicio de mantenimiento de cuatro (4) locker, Cambio, reposición de chapas y ajuste del recibidor. N°23, N°25, N°18 N° 24. Retirar puerta y marco de la cocina de la sala de profesores en mal estado con polilla. Lucimiento de la cocineta de la sala de profesores: limpiar, resanar, lijar paredes y pintarlas en vinilo blanco laterales y cielo falso. Pintura de los cuatro (4) gabinetes de ocho puertas, en esmalte de pintura blanca Servicio de mantenimiento de equipos: Pintura de un (1) microondas de color blanco con pintura de poliuretano (raspar y lijar con anticorrosivo y pintura total.	Principal Normal Superior	Sala de Profesores



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no1462 febrero 2019
Conocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.010.21.0.078666 Diciembre 28 de 2022



Secretaria de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233
Correo Electrónico: ie.normalsuperior@cali.edu.co
NIT 800243065-3

<p>Pintura de una (1) nevera de color blanco con pintura de poliuretano restauración, reparación arreglo total de la nevera, reposición de partes, raspar, masillar, lijar, resanar, pintar con anticorrosivo y cambio y restauración de piezas faltantes.</p> <p>Servicio de mantenimiento de (13) sillas, ajuste y reposición de tornillos, servicio de soldadura eléctrica</p> <p>Servicio de mantenimiento de cuatro (04) ventiladores. Reparación, limpieza, engrase e instalación.</p>		
<p>Primer piso. Sala de Tecnología. Servicio de mantenimiento de (1) silla, reparación y ajuste del espaldar y del asiento, reposición de tornillos y ajuste.</p>	<p>Principal Normal Superior</p>	<p>Sala de Tecnología</p>
<p>Primer piso, Oficina administrativa. Servicio de mantenimiento de (1) Ventilador: reparación, limpieza, engrase e instalación.</p>	<p>Principal Normal Superior</p>	<p>Oficina Administrativa.</p>
<p>Primer Piso, pasillos: Servicio de mantenimiento y restauración de (12) bancas en tabla horizontal de madera y hierro, desarme, lijar, pintura base color pardo, pintura en laca y tintilla color caoba o color madera. Base en hierro pintura de esmalte color negro y laca transparente, armado y puesta en funcionamiento</p> <p>Primer Piso, pasillos: Servicio de mantenimiento y restauración de (10) bancas en tabla vertical de madera y hierro, lijar, pintura base color pardo, pintura en laca y tintilla color caoba o color madera. Base en hierro pintura de esmalte color negro y laca transparente, armado y puesta en funcionamiento</p>	<p>Principal Normal Superior</p>	<p>Pasillos</p>
<p>Servicio de mantenimiento de (49) ventiladores del bloque de bachillerato 18 salones. Reparación de ventiladores, limpieza, engrase, cambio de swiche e instalación.</p>	<p>Principal Normal Superior</p>	<p>Salones 1, 2 y 3 Piso</p>

Segundo Piso Biblioteca. Servicio de mantenimiento de seis (6) Ventiladores de la biblioteca de la institución; quitarlos, lavarlos, desarme, engrase, armar y e instalación y puesta en funcionamiento.	Principal Normal Superior	Biblioteca
Sala de Profesores: Servicio de manteamiento, pintura de las puertas y ventanas con anticorrosivo, Servicio de pintura esmalte 3 en 1 color blanco, Pintura de ventanas y marcos color blanco en esmalte Raspar, lijar, pintar, con anticorrosivo y pintura blanca de esmalte. 3 puertas de 2.00 x90 metros, 1.90 x 85 metro y de 1.80 x 64 metros. 10 marcos metálicos: 4 ventanales de 1.70 x 80 metros, 1.10 x 100 metros, 1.60 x 130 metros y de 1.50 x 55 metros.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero.	Sala de Profesores
Primaria, salón 15. Servicio de mantenimiento de (1) silla, reparación y ajuste del espaldar y del asiento, reposición de tornillos y ajuste.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero.	Salón 15 de Primaria
Oficina de la coordinación, servicio de mantenimiento. Servicio de mantenimiento de (1) silla, reparación y ajuste del espaldar y del asiento, reposición de tornillos y ajuste. Servicio de mantenimiento de archivadores metálicos, Instalación de (4) maniguetas	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero.	Oficina de Coordinación.
Servicio de lucimiento de la zona exterior, área de corredores. Pintada de las paredes, lavar, resanar, lijar y pintura vinilo blanco y coraza verde jardín en la parte inferior.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero	Zona Corredores
Salón de segundo piso Servicio, sala de tecnología. Elaboración de una (1) estanterías de 2.40 largo x 40 ancho x 1.50 alto, de tres compartimientos, material en tubo cuadrado de 4 x 4 lamina de triple, pintura en esmalte de varios colores total entrepaños 3 salón del 2 piso.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero	Sala de Tecnología



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no1462 febrero 2019
Conocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.010.21.0.078666 Diciembre 28 de 2022



Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233
Correo Electrónico: ie.normalsuperior@cali.edu.co
NIT 800243065-3

Fabricación de una (1) estantería en madera empotrada en las paredes espacio de 70 x 50 pintada en varios colores salón 2 piso. Reformar mesa para materiales didáctico de 210 x 6 x 70 recorte de tabla aglomerado, resanar con masilla y pintura color blanco parte metálica lijar y pintar color amarillo		
Restaurante Escolar: Servicio de mantenimiento de dos (2) mesas rectangulares de 2,10 x 60 ancho, 55 alto, estructura metálica. Corte de madera triplex pino, lijar y pintar en color blanco, instalación y asegurarla con tornillos, Estructura metálica refuerzo con soldadura y pintura color verde esmalte, Servicio de instalación de tapón para puerta del restaurante (4) naves, contra los roedores en material foami, en un área de 90 centímetros c/u.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero.	Restaurante Escolar
Servicio de mantenimiento de (18) asientos de primaria, reemplazar plástico deteriorado por madera, corte de madera, pulir, y pintura esmalte color amarillo, reposición de tornillos y ajuste.	Sede anexa Joaquín de Caicedo y Cuero.	Salones de Primaria

Se requiere contratar con una persona natural o jurídica que tenga los conocimientos, experiencia e idoneidad requeridos para ejecutar el objeto que se pretende realizar, y cuyo domicilio principal sea la ciudad de Cali.

La adjudicación se hará al oferente que presente en su propuesta económica, la mayor favorabilidad para la Institución Educativa, determinada esta como el menor precio ofrecido, siempre que se ajuste a los aspectos sustanciales de la descripción técnica, unidades y cantidades señaladas del bien o servicio, igualmente siempre que el interesado elegido cumpla con los requisitos de Ley. La oferta debe venir acompañada de los siguientes documentos:

1. Cotización en documento membretado que contenga número de cédula y/o RUT, dirección y número telefónico.
2. Fotocopia de la Cédula Ampliada y Legible.

Principal: Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros Tel: [336 47 97 98-99](tel:33647979899) Fax 335 62 33

Sede Anexa: Joaquín de Caicedo y Cuero – Carrera 36A No. 12C – 00 Teléfonos: 335 18 89 / 314 654 6748

Email: tesorerianormalsantiagodecali@gmail.com



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no1462 febrero 2019
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.010.21.0.078666 Diciembre 28 de 2022



Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros
Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233
Correo Electrónico: ie.normalsuperior@cali.edu.co
NIT 800243065-3

3. Registro único tributario RUT Actualizado.

Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes, de aceptación de la oferta.

Fecha y hora límite para recepción: 16 de febrero de 2024.

La propuesta se debe presentar por escrito, sin enmendaduras ni tachones, en sobre cerrado identificado debidamente al remitente, destinatario, número y objeto de la invitación.

Los interesados pueden obtener mayor información en la oficina de tesorería en el horario de atención al público.

- Original Firmado -
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
Rector

Nota: Sitio de Publicación: Página web: ienssc.edu.co y Cartelera Institucional.

Proyectó: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria.
Revisó: Orlando Hoyos – Auxiliar Administrativo Grado 6.
Elaboró: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria